## **JORNADA TÉCNICA:**

## REHABILITACIÓN DEL CARGADERO DE DÍCIDO

## D. JOSE A. MARTÍN-CARO

- Dr. Ingenieros de Caminos, C y P (UPM)
- Profesor en la ETSICCP UPM
- CEO de INES Ingenieros Consultores











# JORNADA TÉCNICA: REHABILITACIÓN DEL CARGADERO DE DÍCIDO



Autor: Jose A. Martín-Caro











## JORNADA TÉCNICA: REHABILITACIÓN DEL CARGADERO DE DÍCIDO

- El Paisaje y el Patrimonio
- El caso de los embarcaderos/muelles en España
- El caso de Dícido: Monumento y entorno
- Estudio de soluciones
- Solución adoptada: Criterios de intervención y soluciones constructivas
















DRONE SURVEY



#### POINT CLOUD MODEL

The drone survey allowed INES to film and record all particularities of the Fortress. Because of this, the developpement of a point cloud by means of triangulation algorithms was easier.

By merging all the different partial and less detailed models, INES team was able to create a high-resolution point cloud that was widely used as a base template for modelling the 3D model.


The team successfully created several models out of different areas obtaining very successful results, as shown in the following figure.



#### 3D MODEL

This 3D model allows the team to interpret different situations and characterize them in a way that it can be understood not only by team members but also by any interested party.

In short, a complete geometrical definition has been elaborated, as it is considered essential for the project development, allowing to locate the damages and measure the interventions to estimate costs.




#### 3D MODEL

The processing of the 3D model allowed the team to obtain the necessary detailed plans. The geometrical plans provide general measurements and detailed surroundings in order to identify the area in which the unit is located.
















## JORNADA TÉCNICA: REHABILITACIÓN DEL CARGADERO DE DÍCIDO

- El Paisaje y el Patrimonio
- El caso de los embarcaderos/muelles en España
- El caso de Dícido: Monumento y entorno
- Estudio de soluciones
- Solución adoptada: Criterios de intervención y soluciones constructivas

























## JORNADA TÉCNICA: REHABILITACIÓN DEL CARGADERO DE DÍCIDO

- El Paisaje y el Patrimonio
- El caso de los embarcaderos/muelles en España
- El caso de Dícido: Monumento y entorno
- Estudio de soluciones
- Solución adoptada: Criterios de intervención y soluciones constructivas















- Valores asociados a su historia
- Valores asociados a su singularidad y unicidad
- Valores asociados a la tecnología
- Valores asociados a su pertenencia a un sistema
- Valores asociados a un entorno paisajístico y ambiental























ALZADO ESCALA 1:300 (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTÁN EN MILIMETROS)





#### DESLIZAMIENTO DE LADERA

EN LOS ACCESOS AL CARGADERO SE HA PRODUCIDO UN DESLIZAMIENTO DE LA LADERA.

ES NECESARIO ANALIZAR LA ESTABILIDAD DE TODOS LOS TALUDES Y ESTUDIAR LA FORMA DE RETIRAR EL MATERIAL QUE BLOQUEA EL CAMINO.


#### DEPÓSITO DE MINERAL


JUNTO AL CARGADERO SE ENCUENTRA EL DEPÓSITO DE MINERAL, CON UN ACCESO EN TÚNEL DESDE LA SUPERFICIE DEL CARGADERO.

ESTA SE PUEDE EMPLEAR COMO ZONA AUXILIAR PARA ACOPIAR LOS MATERIALES QUE SE VAN A EMPLEAR EN LA JORNADA DE TRABAJO O PARA UBICAR EL TALLER METÁLICO.









EL CARGADERO SE ENCUENTRA EN UNA ZONA NATURAL QUE DEBE SER RESPETADA, PRESTANDO ATENCIÓN A POSIBLES VERTIDOS:

LA ESTRUCTURA SE LOCALIZA EN DOMINIO MARÍTIMO TERRESTRE, DEBERÁ COORDINARSE LA ACTUACIÓN CON EL MITECO.



JUNTO A LA CALA DE MIOÑO, DONDE ARRANCA EL CAMINO DE ACCESO AL CARGADERO, EXISTEN UNAS EXPLANDAS QUE PUEDEN SER EMPLEADAS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES E INSTALACIONES QUE NO SE PUEDAN DISPONER EN EL DEPÓSITO DE MATERIAL.

SE UBICAN A 250 METROS DEL CARGADERO, POR LO QUE ES IMPORTANTE ESTABLECER UNA DINÁMICA DE OBRA ADECUADA.




#### TÚNELES DE ACCESO

PARA LLEGAR AL CARGADERO SE EXCAVARON EN LA ROCA UNOS TÚNELES DE ACCESO QUE SERÁN LOS QUE SE EMPLEEN EN LAS OBRAS.


EL GÁLIBO ES REDUCIDO, LO QUE CONDICIONARÁ LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A EMPLEAR.


#### Envolventes de solicitaciones N (Eje de barra) [kN] para: ELU-Op3



### ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO en SIMAR 3151033 en el perio 1958-2018

#### WIND SPEED ROSE at SIMAR Point 3151033, period 1958-2018





## JORNADA TÉCNICA: REHABILITACIÓN DEL CARGADERO DE DÍCIDO

- El Paisaje y el Patrimonio
- El caso de los embarcaderos/muelles en España
- El caso de Dícido: Monumento y entorno
- Estudio de soluciones
- Solución adoptada: Criterios de intervención y soluciones constructivas











#### Opción 1: Acceso restringido

El cargadero permanece cerrado al público con acceso limitado a pequeños grupos y para mantenimiento.

Cargas: Se considera una sobrecarga de uso de 100 kg/m² en toda la superficie del cargadero.

Refuerzos: En este caso no es necesario establecer ningún tipo de refuerzo.


# ACESO RESIDENCE. 100 Reprint

#### Opción 2: Acceso público total

El cargadero se mantiene abierto al público en su totalidad.

Cargas: Se considera una sobrecarga de uso de 500 kg/m² en toda la superficie del cargadero.

Refuerzos: En esta opción, además de recuperar la capacidad portante perdida por procesos durables, es necesario reforzar los vanos 5'-6-6' del cordón inferior, las diagonales de compresión entre los ejes 5-5' y 6'-7, y los perfiles transversales inferiores tipo 1220, y los de los ejes 6 y 11.




Opción 3a: Acceso público con superficie limitada (primer vano más banda central)

Se limita la superficie del cargadero accesible al primer vano (desde el estribo hasta la pila) y a una banda central de 2 m en el voladizo. En el resto de la superficie se deberá impedir el acceso, permitiendo el paso únicamente para mantenimiento.

Cargas: Se supone una sobrecarga de uso de 500 kg/m² en las zonas abiertas y 100 kg/m² en el resto.

Refuerzos: En esta opción, además de recuperar la capacidad portante perdida por procesos durables, es necesario el refuerzo de los mismos elementos transversales inferiores (tipo I220 y nudo 11), y de las diagonales de compresión 5-5'.




Opción 3b: Acceso público con superficie limitada (primer vano)


Se limita la superficie del cargadero accesible al primer vano (desde el estribo hasta la pila).

Cargas: Se supone una sobrecarga de uso de 500 kg/m² en las zonas abiertas y 100 kg/m² en el resto.

Refuerzos: En esta opción, además de recuperar la capacidad portante perdida por procesos durables, es necesario el refuerzo de los mismos elementos transversales inferiores tipo 1220 y de las diagonales de compresión 5-5'.



- En cuanto a la construcción: Necesidad de estructura auxiliar para apeo de estructura



## JORNADA TÉCNICA: REHABILITACIÓN DEL CARGADERO DE DÍCIDO

- El Paisaje y el Patrimonio
- El caso de los embarcaderos/muelles en España
- El caso de Dícido: Monumento y entorno
- Estudio de soluciones
- Solución adoptada: Criterios de intervención y soluciones constructivas











## - En cuanto a la construcción:








Figura 49. Cestas laterales









#### DETALLE DE REPARACIONES LOCALES EN ELEMENTOS AISLADOS SINESCALA



DETALLE DE CORTE Y RETIRADA DE ROBLONES EN MAL ESTADO


DETALLE DE REFUERZO DE DIAGONAL DE COMPRESIÓN




















PLANTA GENERAL. NIVEL INFERIOR

(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTÁN EN MILÍMETROS)







THAVESAND SUFF. TURO DOVORMIN PLETTING Reduces

VISTA DEL ACABADO